



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz

m o b . : 7 7 7 0 3 9 4 0 6 , 6 0 2 1 4 1 6 1 0

TV kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: Obec Volárna

MĚSTO: Volárna

ULICE: směr od náměstí vpravo

Počet úseků: 7

Celk. délka: 2.2 m

Počet Šachet: 7



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
m o b . : 7 7 7 0 3 9 4 0 6 , 6 0 2 1 4 1 6 1 0

zákazník: Obec Volárna **Celk. délka:** 2.10m

město: Volárna

ulice: směr od náměstí vpravo

datum prohlídky: 26.02.2025 (1,2,3,4) / 24.02.2025 (5,6,7)

operátor: David Volenec (1,2,3,4) / Operator (5,6,7)

Č.:	Směr:	Od šachty:	Do šachty:	Rozm.:	Tvar:	Délka:	Č. úseku:
1	ve směru toku	Š u č.p. 109	směr do ulice č.p. 106	DN400???	kruhový	0.50m	Š u č.p. 109_směr do ulice č.p. 106
2	proti toku	Š u č.p. 109	Š u č.p. 116	DN400???	kruhový	0.50m	Š u č.p. 116_Š u č.p. 109
3	ve směru toku???	Š u č.p. 171	směr f. hřiště	DN300	kruhový	0.10m	Š u č.p. 171_směr f. hřiště
4	proti toku???	Š u č.p. 171	směr o.ú.	DN300	kruhový	0.00m	Š u č.p. 171_směr o.ú
5	ve směru toku	Š u č.p. 19 v silnici	Š u č.p. 19 pod chodník	DN300	kruhový	0.49m	Š u č.p. 19 v silnici_Š u č.p. 19 pod chodr
6	proti toku	Š u č.p. 19	Š u č.p. 20 pod silnicí	DN400	kruhový	0.10m	Š u č.p. 20 pod silnicí_Š u č.p. 19
7	ve směru toku	Š u č.p. 25 v silnici	Š u č.p. 25 pod chodník	DN300	kruhový	0.51m	Š u č.p. 25 v silnici_Š u č.p. 25 pod chodr



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **směr od náměstí vpravo**

město: **Volárna**

akce: **pravá strana**

operátor: **David Volenec**

datum prohlídky: **26.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **Š u č.p. 109_směr do ulice č.p. 106**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

materiál potrubí: **Beton**

tvář profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN400???**

délka trubky:

Od šachty: **Š u č.p. 109**

Do šachty: **směr do ulice č.p. 106**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:04	Š u č.p. 109 ⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:15		PA	0.50m	Začátek roury
00:00:45		BEM	0.50m	Potrubí je popraskané
00:01:23		BEM	0.50m	Cca 1m před kamerou hl. řád, napojení je zakryté
00:01:37		IAB	0.50m	Přerušeni inspekce

Délka úseku: 0.50m

IKAM fy ZIKMUNDElektronik :

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

Statické poškození, střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací


<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od náměstí vpravo**
město: **Volárna**
akce: **pravá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **26.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Š u č.p. 116_Š u č.p. 109**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **proti toku**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN400???**
délka trubky:
Od šachty: **Š u č.p. 109**
Do šachty: **Š u č.p. 116**



IKAM fy ZIKMUNDElektronica

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

Statické poškození, střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **směr od náměstí vpravo**

město: **Volárna**

akce: **pravá strana**

operátor: **David Volenec**

datum prohlídky: **26.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **Š u č.p. 171_směr f. hřiště**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **ve směru toku???**

materiál potrubí: **Beton**

tvar profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN300**

délka trubky:

Od šachty: **Š u č.p. 171**

Do šachty: **směr f. hřiště**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:10		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:16		BEM	0.00m	Potrubí je zcela zaneseno
00:00:23		BEM	0.00m	Směr toku nelze momentálně určit
00:00:32		IAB	0.00m	Přerušení inspekce

Délka úseku: 0.10m



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od náměstí vpravo**
město: **Volárna**
akce: **pravá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **26.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Š u č.p. 171_směr o.ú.**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **proti toku???**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN300**
délka trubky:
Od šachty: **Š u č.p. 171**
Do šachty: **směr o.ú.**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:09		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:17		BEM	0.00m	Potrubí je zaneseno z 1/2
00:00:29		BEM	0.00m	Směr toku nelze momentálně určit
00:00:38		EH	0.00m	Konec úseku
Délka úseku: 0.00m				



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **směr od náměstí vpravo**

město: **Volárna**

akce: **pravá strana**

operátor: **Operator**

datum prohlídky: **24.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **Š u č.p. 19 v silnici_Š u č.p. 19 pod chodník**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

materiál potrubí: **Beton**

tvář profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN300**

délka trubky:

Od šachty: **Š u č.p. 19 v silnici**

Do šachty: **Š u č.p. 19 pod chodník**



IKAM fyZIKMUNDelektronic

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

Statické poškození, střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **směr od náměstí vpravo**

město: **Volárna**

akce: **pravá strana**

operátor: **Operator**

datum prohlídky: **24.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **Š u č.p. 20 pod silnicí_Š u č.p. 19**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **proti toku**

materiál potrubí: **Beton**

tvář profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN400**

délka trubky:

Od šachty: **Š u č.p. 19**

Do šachty: **Š u č.p. 20 pod silnicí**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:10		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:22		BEM	0.00m	Potrubí do 1/2 zanešeno
00:00:35		IR	0.00m	Inspekce možná po vyčištění
00:00:44		IAB	0.00m	Přerušeni inspekce

Délka úseku: 0.10m



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **směr od náměstí vpravo**

město: **Volárna**

akce: **pravá strana**

operátor: **Operator**

datum prohlídky: **24.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **Š u č.p. 25 v silnici_Š u č.p. 25 pod chodník**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

materiál potrubí: **Beton**

tvář profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN300**

délka trubky:

Od šachty: **Š u č.p. 25 v silnici**

Do šachty: **Š u č.p. 25 pod chodník**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:05		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:12		PA	0.50m	Začátek roury
00:01:43		TVS	0.51m	Kamera nemůže dál
00:01:49		BEM	0.51m	Cca 0,5 m před kamerou šachta, žřejme pod chodníkem
00:02:04		BEM	0.51m	Viko šachty nenalezeno
00:02:16		IAB	0.51m	Přerušeni inspekce

Délka úseku: 0.51m

IKAM fy ZIKMUNDElektronik :

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

Statické poškození, střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace