



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz

m o b . : 7 7 7 0 3 9 4 0 6 , 6 0 2 1 4 1 6 1 0

TV kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: Obec Volárna

MĚSTO: Volárna

ULICE: směr od J. Lh. levá

Počet úseků: 2

Celk. délka: 40.1 m

Počet Šachet: 2



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
m o b . : 7 7 7 0 3 9 4 0 6 , 6 0 2 1 4 1 6 1 0

zákazník: Obec Volárna **Celk. délka:** 40.00m

město: Volárna

ulice: směr od J. Lh. levá

datum prohlídky: 24.02.2025

operátor: David Volenec

Č.:	Směr:	Od šachty:	Do šachty:	Rozm.:	Tvar:	Délka:	Č. úseku:
1	ve směru toku	Š u č.p. 175	Š u č.p. 72	DN400	kruhový	38.43m	Š u č.p. 175_Š u č.p. 72
2	proti toku	Š u č.p. 175	Š u č.p. 176	DN400	kruhový	1.65m	Š u č.p. 176_Š u č.p. 175



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od J. Lh. levá**
město: **Volárna**
akce: **levá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **24.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Š u č.p. 175_Š u č.p. 72**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN400**
délka trubky:
Od šachty: **Š u č.p. 175**
Do šachty: **Š u č.p. 72**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
------------	------	-----	------------	---------------

00:00:08	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:20		PA	0.50m	Začátek roury

00:04:08	⊕	EH	38.43m	Konec úseku
----------	---	----	--------	-------------

Délka úseku: 38.43m

IKAM fyZIKMUNDelektronik: 1

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

Statické poškození, střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: Š u č.p. 175 >> Do šachty: Š u č.p. 72 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: Voláma | ulice: směr od J. Lh. levá | č. úseku: Š u č.p. 175_Š u č.p. 72 | datum prohlídky: 24.02.2025 |
Celkové převýšení -64.26 cm | Střední spád -1.67% |



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od J. Lh. levá**
město: **Volárna**
akce: **levá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **24.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Š u č.p. 176_Š u č.p. 175**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **proti toku**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN400**
délka trubky:
Od šachty: **Š u č.p. 175**
Do šachty: **Š u č.p. 176**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
------------	------	-----	------------	---------------

00:00:05		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:12		PA	0.50m	Začátek roury